

FICHA DE PROYECTO – ÁREA INFRAESTRUCTURAS

## INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CENTROS DE CULTIVO

VENTISQUEROS S.A - CERTIFICACIÓN RES. EX. 1821

Durante agosto 2021, ALSUR Ingeniería, ejecutó exitosamente la inspección y certificación, según lineamientos Res. Ex. 1821, de 7 centros de cultivo pertenecientes a la empresa VENTISQUEROS, ubicados en la Región de Los Lagos, Chile.


### OBJETIVOS Y ALCANCES

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Res. Ex. N°1821 de la SUBPESCA, catastrar y certificar el estado estructural de los centros que cobijan la producción, se realizó una profunda revisión de todos los elementos estructurales que componen las balsas jaulas, pontón, y sistema de fondeo. Se ejecutó una inspección visual, junto con mediciones de francobordo, espesor de acero y película de galvanizado. Además, se elaboró un sistema de trazabilidad de los elementos estructurales, el cual fue registrado y gestionado en nuestro sistema digital de gestión y trazabilidad de estructuras marítimas ALSUR Check®.


### PRODUCTOS FINALES

- ✓ Reportes diarios de terreno
- ✓ Informe técnico
- ✓ Fichas de Inspección
- ✓ Planos con hallazgos y trazabilidad
- ✓ Registro audiovisual, ROV, y aéreo
- ✓ Certificado

### REGISTROS



### UBICACIÓN



Centros Ventisqueros, Región de Los Lagos, Chile

### PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTÁCTENOS



✉ [contacto@alsuringeneria.cl](mailto:contacto@alsuringeneria.cl)

☎ +56 9 8998 7921

🌐 ALSUR Ingeniería

📺 ALSUR Ingeniería